









# Puits P1 - Maine - Cable Nord - Cage -

| Date                       | Nom du visiteur | Signature                                                                           | obs.                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Nov. 68                  | Bourillot       |    | 1 <sup>re</sup> monte <del>après</del> mise en place<br>rien à signaler                                |
| 2 Dec 68                   | Bourillot AIF   |    | Rien à signaler                                                                                        |
| 9 Janv. 69                 | Bourillot AIF   |    | Rien à signaler                                                                                        |
| 3 Fév. 69                  | Bourillot AIF   |    | Rien à signaler                                                                                        |
| 5 Mars 69                  | Bourillot AIF   |    | Cable en état, prévoir le prélèvement<br>d'une pette pour essais                                       |
| 10 Avril 1969              | Bourillot AIF   |    | Rien à signaler                                                                                        |
| 2 mai 1969                 | Bourillot AIF   |    | Rien à signaler                                                                                        |
| 11 juin 1969               | Bourillot AIF   |    | Rien à signaler                                                                                        |
| 1 <sup>er</sup> juillet 69 | Bourillot AIF   |   | Rien à signaler                                                                                        |
| 31 juillet 69              | Bourillot AIF   |  | Rien à signaler                                                                                        |
| 3 Septembre 69             | Bourillot AIF   |  | Supprimer la partie avec fils brisés pris<br>de l'attache de la cage environ 10 tours<br>d'enroulement |
| 10 octobre 69              | Bourillot AIF   |  | Rien à signaler                                                                                        |
| 12 novembre 69             | Bourillot AIF   |  | Rien à signaler                                                                                        |
| 8 décembre 69              | Bourillot AIF   |  | Rien à signaler                                                                                        |