
















Date	Nom du visiteur	Signature	Observations
5 janv. 1970	Bourcier AIF		quelques fils brisés sans danger
5 fév. 1970	id.		quelques ft. brisés sans danger
11 mars 1970	id.		quelques fils brisés sans danger
9 avril 1970	id.		A remplacer dès que possible
11 mai 1970	id.		Rien à signaler
4 juin 70	id.		Rien à signaler
1 ^{er} juill. 70	id.		Rien à signaler
31 juill. 70	id.		Rien à signaler
14 sept. 70	id.		Rien à signaler
7 oct. 70	id.		Rien à signaler
9 Nov. 70	id.		Rien à signaler
12 janv. 71	id.		Rien à signaler
16 févr. 71	id.		Prevoir le coupage d'une patte
15.3.71	d DURENDOL		Patte coupée 27 février - sub 27H envoyée par email a AIF Limoges
18.3.71	Bourcier inf.		quelques fils brisés sans danger