

L'eau sortait par les sondages latéraux de reconnaissance, mais pas dans les trous forés en avancement au filon

Lors de la foration du dernier tir, il ne sortait pas, d'eau des trous, mais après chargement, le tir creva l'épaisseur de minerai subsistante, et c'est à ce moment que les deux mineurs messieurs D.....y et L....r qui s'étaient éloignés jusqu'à l'entrée du puits pour procéder à ce tir, comprirent que quelque chose n'allait pas

Des poches percées, avec des écoulements d'eau il y en avait eu beaucoup, ils en avaient l'habitude, le filon avait énormément de vides

Mais quand ils ont vu des caisses arriver avec le matériel qui suivait, emportés par un torrent d'eau, c'est là qu'ils se dépêchèrent de remonter, par la cage, tout simplement

Ce n'était pas le même volume d'eau qui sortait, cette fois –ci !!!